

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6






Fig. 7

**Fig. 8 (A)****Fig. 8 (b)**




Fig. 9 (A)




Fig. 9 (b)




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

Service	Center Freq.	BW	Total # of Slots	N Slots	Slot Nos.
N	f_c	bw	8	4	1, 2, 4, 6 = 32 KBS
W	f_c	bw	8	2	3, 5 = .16 KBS

Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

Service (SV) #	Carrier Center Freq.	Band-Width	Total # of Slots	# of Slots Used	Slot Nos.
1	f_1	bw_1	4	2	1, 2
2	f_1	bw_1	4	1	3
3	f_2	bw_2	4	1	1
4	f_2	bw_2	4	2	2, 3
5	f_3	bw_3	4	3	1, 2, 3

Fig. 20




Fig. 21

RECEIVER BLOCK DIAGRAM




Fig. 22




Fig. 23
PRIOR ART




Fig. 24




Fig. 25
PRIOR ART





Fig. 26
PRIOR ART






Fig. 28